

1. STAN U ZAGREBU, ANTUNA BAUERA 28

Stan je u izuzetno derutnom stanju. Potrebno je izmijeniti svu stolariju, instalacije, podne i zidne obloge. Vлага od oborina i puknutih instalacija je napravila veliku štetu. Grijanja nema. Dizalo je u fazi ugradnje. Od instalacija ima vodu, struju, kanalizaciju i plin. Ugrađuje se toplinska fasada. Krov je drvena konstrukcija + crijep. Međukatna konstrukcija je armirani beton. Nosiva konstrukcija su zidovi u opeci. Temelji su betonski. Godina izgradnje je sredina 20. stoljeća. Orijentacija je istok – zapad.

