

7. STAN U ZAGREBU, FRA FILIPA GRABOVCA 8

Stan u podrumu, orijentacije prema dvorištu. Godina izgradnje je sredina 20. stoljeća. Godina adaptacije je nepoznata. Temelji su betonski. Nosiva konstrukcija su zidovi u opeci. Međukatna konstrukcija je armirani beton. Krov je drvena konstrukcija + crijep. Na pročelju izveden fasadni sloj. Vanjska stolarija je drvena. Unutarnje stolarije nema. Obrada zidova – ožbukani i obojani, brodski pod, keramičke pločice. Obrada stropova – ožbukani i obojani. obrada podova – parket i keramičke pločice. Od instalacija postoji struja, voda i odvodnja. Grijanja nema. U okolišu su stambeno poslovni objekti. Stanje je zapušteno, stan je neodržavan i vlažan.

